



**Adaptadores**
**Tocha**


|       | Código | Descrição                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| 1+4+5 | 7501   | Adaptador tocha plasma completo sem pinos |
| 3     | 7501/P | Pino macho para adaptador tocha           |

**Adaptadores**
**Maquina**


|   | Código | Descrição                          |
|---|--------|------------------------------------|
|   | 7502   | Adaptador maquina plasma sem pinos |
| 1 | 7502/O | O'ring para adaptador maquina      |
| 2 | 7502/P | Pino fêmea                         |